

歩道維持管理作業 実施報告書

作成： 令和2年12月9日

NO. 1

| | | | |
|------|---------------------|-------|--|
| 計画者 | 特定非営利活動法人かむい | | |
| 担当者 | 氏名 | 濱田 耕二 | 電子メール koji-hamada@npokamui.org |
| | | | 電話番号 080-6098-3543 |
| 作業日時 | 令和2年8月21日～27日 : 天候: | | |
| 参加者 | 合計 | 人 | ※別添として参加者名簿を添付すること。 |
| 施工内容 | 笹刈り・倒木処理 | | |

大雪山全域にわたる笹刈り & 倒木処理

作業ルート 石狩分岐～ヌプントムラウシ温泉

作業距離 7.0 km

許可申請等

環境省 特別保護地区内木竹の伐採許可申請

上川中部森林管理署 入林届


十勝西部森林管理署大雪支署 入林届

ヌプントムラウシのルートは林道崩壊とともに絶望的に感じていたが、クチャンベツからヌプン小屋まで一泊で温泉に入るツアー等魅力があると思い作業を行いました。以前通った時よりも予想以上に荒れていて、特に⑥～⑨の区間は平らで倒木が多数あり、登山道はほぼ消滅していました。下りでは登山道の痕跡を探すのが困難と判断して、一度ヌプン小屋まで降りきりました。小屋も温泉も無事に残っており、利用可能と判断して、翌日登りながら、ルートを探し笹刈り倒木処理を行いました。

ルートは明確化され、ピンクテープも多めに設置してきましたので道迷い等はないですが、かなり笹が濃かったため、荒刈りなので道迷い等はないですが、かなり笹が濃かったため、荒刈り状況です、来シーズンも継続して作業を行いたいと考えています。また沼の原山へのルートも見てきました。

獣道としてルートが明確で分岐と思われる場所から30分以内に山頂に到着できますので、少し笹刈りをして更に整備できたらと考えています。

このルートはグレードがつけられていないので、MAXでつけて頂ければと思います。



①



①



②



③



④



④



⑤



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫



⑬



⑭



⑮



①6



①7



①8



①9



②0



②1



22



23

